

Инструкционная карта № 10

Виды веревочек

Веребочка – это способ переплетения прутьев вокруг стоек изделия для придания плетеной конструкции жесткости и прочности. Прутья в веревочке переплетаются не только со стойкой, но и между собой, образуя ячейки, внутри которых располагаются стоячки изделия.

Плести веревочку можно используя различное количество прутьев, в зависимости от назначения. Разнообразие самих веревочек и их применения очень широко. Без них не обходится практически ни одно изделие: плетение донышек, закрепление стоек у основания, разделение видов и слоев плетения, верхняя часть перед загибкой, оплеты до и после ажюра и многое другое.

Веребочка из двух прутьев – это самая простая из веревочек. Она используется для разведения стоек в начале плетения донышка, а так же для закрепления стоек корзин и разделения слоев послойного плетения. Кроме того, различные изделия могут быть полностью сплетены веревочкой из двух прутьев; это, конечно, увеличит расход сырья, зато вещь получится более прочной, чем при применении простого, рядового или послойного плетения.

Порядок выполнения

Два тонких прута оплета закладываем комельками за две соседние стойки. Первую стойку отмечаем прищепкой. Левый прут закладываем за первую стойку, а правый (по отношению к нему) – за вторую стойку. Левый прут кладем поверх правого, заводим за соседнюю справа стойку и выводим на себя (рис.1).



Рис.1

Перед нами снова два прута, только второй прут уже находится слева. Повторяем операцию: левым прутом обводим одну стойку снаружи, одну изнутри и выводим прут оплота наружу. Снова берем левый прут и т. д.

Типичная ошибка: после того, как прут выведен между стойками, его не отпускают, а плетут им дальше. Для плетения всегда используют **только левый прут.**

Внимание! Если прут стал слишком тонким для дальнейшей работы или заканчивается – его надо нарастить позади стойки комель к вершинке. Длина прутьев должна быть немного разной, чтобы места их наращивания не совпадали.

Веревочка из трех прутьев

Веревочка из трех прутьев выпуклая, хорошо видна в изделии с лицевой стороны.

Порядок выполнения

Выполняется она следующим образом: Три прута оплота подставляем комлями к трем соседним стойкам. Стойку, на которую опирается первый прут оплота, отмечаем прищепкой. Левым прутом, опирающимся на первый стоячок, огибаем две стойки спереди, а третью сзади и прут выводим наружу. Затем так же проплетаем второй и третий прутья. Если подставлять три прута оплота поочередно, то надо делать это следующим образом – прут оплота подставляем к первой стойке, обводим две стойки спереди, одну сзади и выводим прут наружу. Второй прут оплота подставляем ко второй стойке снизу, под первый прут, и оплетаем им две стойки спереди и одну сзади, а третий прут подставляем к третьей стойке под первый и второй и проплетаем так же (рис.1).



Рис.1

Внимание! Для всех веревочек — прут оплётки выходит снизу, из-под других прутьев оплётки, и ложится над ними.

Ряд веревочки плетем так: берем левый прут, проводим его перед двумя стойками, заводим за третью и выводим наружу. Плетем, пока не вернемся к стойке, с которой начали работу. При плетении веревочки место наращивания прутьев всегда располагается внизу, под веревочкой. Комелек нового прута присоединяется к вершинке наращиваемого (рис.2).




Рис.2

Типичная ошибка. При подстановке второй и третий прутья оплётки кладут поверх предыдущих прутьев, в то время как их необходимо укладывать под прутья. Присоединяемый прут ложится поверх всей веревочки.

Мы проплели весь ряд и вернулись к первой стойке (рис.3).



Рис.3

Теперь надо грамотно завершить ряд веревочки переходом, чтобы не было видно, где начинается и где кончается ряд. Переход начинается в том месте, где из-за последней стойки появляется прут оплётки. Последняя слойка расположена слева от первой, помеченной прищепкой.

При выполнении переход четко соблюдаем последовательность действий: вместо левого прута берем правый, обводим им два стоячка спереди, третий сзади и выводим наружу (рис.4).



Рис.4

Затем то же делаем средним прутком, а потом левым. Существуют элементы плетения, которые без умения сделать переход выполнить невозможно.

Внимание! Пока не сделан переход, ряд веревочки не закончен. Если плетется несколько рядов веревочки, переход необходимо делать в каждом ряду. Прутья в веревочке подставлять и наращивать можно только внизу, под прутьями