

Финансирование 4

Смета на ремонтно-восстановительные работы

Квартира №5 по ул.Нахимсона,д.12 жилой многоквартирный дом

Страховой случай – затопление

Причина – прорыв батареи центрального отопления

№	Наименование работ	Стоимость ед.работ	Факт.объем работ	Стоимость работ
1	Обрезка поврежденной секции центрального отопления	4500 за 1м2	2м2	
2	Установка новой секции центрального отопления	5000 за 1 м3	2м2	
3	Снятие поврежденной ДВП на полу	2500 за м2		
4	Настил ДВП на полу	3500 за м2		
5	Покраска пола	700 за м2		
6	Снятие поврежденных обоев	350 за м2		
7	Подклейка обоев	450 за м2		
8	Итого Накладные расходы 25% от прямых затрат			

Эксперт – строитель Кравцова Е.Н.

Собственник квартиры Корнева И.Р.

Смета на ремонтно-восстановительные работы

Нежилое помещение (склад) по ул.Нахимсона,д.12 жилой многоквартирный дом

дом

Страховой случай – затопление

Причина – прорыв батареи центрального отопления в квартире этажем выше.

№	Наименование работ	Стоимость ед.работ	Факт.объем работ	Стоимость работ
1	Защитка поврежденной части потолка	500 за 1м2		
2	Шпаклевка потолка	3000 за 1 м2		
3	Побелка потолка	1500 за м2		
4	Защитка протечек на стене	850 за м2		
5	Шпаклевка стены	700 за м2		
6	Покраска стены	1350 за м2		
7	Итого Накладные расходы, 25% от прямых затрат			

Эксперт – строитель Кравцова Е.Н.

Собственник помещения Иванова Р.Л.